

BADEVANNSKVALITET I FÆRDER, HOLMESTRAND OG TØNSBERG

Miljørettet helsevern i Vestfold overvåker vannkvaliteten ved flere av kommunenes badeplasser. Vi tar 2-3 prøver fra hvert sted i løpet av sommersesongen. Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak ut fra innhold av tarmbakterier (TBK). Vannkvaliteten er gjengitt i tre tilstandsklasser, med utgangspunkt i normene i Vannkvalitetsnormer for friluftsbad.:

Termotolerante koliforme bakterier (TKB)/100 ml		God	Mindre god	Ikke akseptabel
		< 100	100-1000	> 1000
Resultater for 2025 (publiseres 1-6 dager etter prøveuttak):				
Kommune	Badeplass	10-11.06.2025		
Færder	Munkholmen	20		
	Øra-stranda	<10		
	Tenvik	<10		
	Svelvikstranda	<10		
	Bekkestranda	<10		
	Mostranda	<10		
	Havna mot Brøtsø	<10		
	Grimestadstranda	<10		
	Lilleskagen	<10		
	Regnbuestranda	<10		
	Torødstranda	<10		
	Verdun	<10		
	Fjærholmen	<10		
	Rosanes	<10		
Holmestrand	Vikevannet	20		
	Bergsvann Eidsfoss	<10		
	Bergsvann Vassås	10		
	Dulpen	<10		
	Hagemann	<10		
	Skjervika	10		
	Kverntangen	<10		
	Nordre Jarlsberg brygge	<10		
	Bekkestranda	<10		
	Hagasand	<10		
	Sandviken, utsiden av brygge	<10		
	Snekestad	<10		
	Sandsletta	<10		
Tønsberg	Grorudvannet	150		
	Langevannet	<10		
	Merkedammen	10		
	Feskjær	<10		
	Karlsvika	<10		
	Skallevold	<10		
	Ringshaug molo	<10		
	Klopp	<10		
	Jarlsø	<10		
	Kaldnes bystranda	40		
	2. dammen Messa	<10		
	3. dammen	<10		
	Rakkevik	40		

Ved store mengder nedbør, kan det noen steder bli dårlig kvalitet på badevannet. Dette skyldes at avløpssystemet ikke klarer å ta unna godt nok, og kloakk renner ut i vannet. Du kan se på vannet at det er brunt og grumsete, og innbyr ikke til bading. Vent med å bade etter store mengder nedbør. To til tre dager etter at det kraftigste regnet har gitt seg, kan du regne med at kvaliteten på badevannet er godt igjen.