

## BADEVANNSKVALITET I FÆRDER, HOLMESTRAND OG TØNSBERG

Miljørettet helsevern i Vestfold overvåker vannkvaliteten ved flere av kommunenes badeplasser. Vi tar 2-3 prøver fra hvert sted i løpet av sommersesongen. Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak ut fra innhold av tarmbakterier (TBK). Vannkvaliteten er gjengitt i tre tilstandsklasser, med utgangspunkt i normene i Vannkvalitetsnormer for friluftsbad.:

| Termotolerante koliforme bakterier (TKB)/100 ml                     | God                          | Mindre god    | Ikke akseptabel |
|---|------------------------------|---------------|-----------------|
|   | < 100                        | 100-1000      | > 1000          |
| <b>Resultater for 2024</b> (publiseres 1-6 dager etter prøveuttak): |                              |               |                 |
| Kommune   | Badeplass                    | 10-11.06.2024 |                 |
| Færder  | Munkholmen                   | 51            |                 |
|   | Øra-stranda                  | 27            |                 |
|   | Tenvik                       | 30            |                 |
|   | Svelvikstranda               | 6             |                 |
|   | Bekkestranda                 | 7             |                 |
|   | Mostranda                    | 3             |                 |
|   | Havna mot Brøtsø             | 7             |                 |
|   | Grimestadstranda             | 5             |                 |
|   | Lilleskagen                  | 6             |                 |
|   | Regnbuestranda               | 3             |                 |
|   | Torødstranda                 | 3             |                 |
|   | Verdun                       | 3             |                 |
|   | Fjærholmen                   | 2             |                 |
|   | Rosanes                      | <1            |                 |
| Holmestrand   | Vikevannet                   | 7*            |                 |
|   | Bergsvann Eidsfoss           | 3             |                 |
|   | Bergsvann Vassås             | 8             |                 |
|   | Dulpen                       | 25            |                 |
|   | Hagemann                     | 9             |                 |
|   | Skjervika                    | 54            |                 |
|   | Kverntangen                  | 8             |                 |
|   | Nordre Jarlsberg brygge      | 5             |                 |
|   | Bekkestranda                 | 7             |                 |
|   | Hagasand                     | 7             |                 |
|   | Sandviken, utsiden av brygge | 5             |                 |
|   | Snekkestad                   | 7             |                 |
|   | Sandsletta                   | 40            |                 |
| Tønsberg  | Grorudvannet                 | 5             |                 |
|   | Langevannet                  | 13            |                 |
|   | Merkedammen                  | 9             |                 |
|   | Feskjær                      | 7             |                 |
|   | Karlsvika                    | 9             |                 |
|   | Skallevold                   | 23            |                 |
|   | Ringshaug stranda            | 4             |                 |
|   | Ringshaug molo               | <1            |                 |
|   | Klopp                        | 2             |                 |
|   | Jarlsø                       | 7             |                 |
|   | Kaldnes bystranda            | 270           |                 |
|   | 2. dammen Messa              | 15            |                 |
|   | 3. dammen                    | 8             |                 |
|   | Rakkevik                     | 25            |                 |

\*

**Bading frarådes ved Vikevannet på grunn av synlig oppblomstring av blågrønnalger (cyanobakterier).**

Ved store mengder nedbør, kan det noen steder bli dårlig kvalitet på badevannet. Dette skyldes at avløpssystemet ikke klarer å ta unna godt nok, og kloakk renner ut i vannet. Du kan se på vannet at det er brunt og grumsete, og innbyr ikke til bading. Vent med å bade etter store mengder nedbør. To til tre dager etter at det kraftigste regnet har gitt seg, kan du regne med at kvaliteten på badevannet er godt igjen.

Miljørettet helsevern i Vestfold, telefon: 33 40 60 00

[www.mhvivestfold.no](http://www.mhvivestfold.no) <https://www.facebook.com/mhvivestfold/>